

# 自主檢查表

編號：008

工程名稱	寰宇一號		
承攬廠商	笙陽通信科技有限公司		
檢查項目/位置	空調系統/	檢查日期	
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input checked="" type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失須改正              / 無此檢查項目		

檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
變頻式冷氣主機	狀態	OK	○
全熱交換器	狀態	OK	○
送風機	狀態	OK	○

缺失複查結果：

已完成改善(檢附改善前中後照片)


未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

檢查日期：      年      月      日

複查人員職稱：      簽名：

備註：

- 1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。
- 2.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
- 3.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名：  現場施工人員簽名(檢查人員)： 